



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

**Helység:** XIX. Kerület  
**Terület:** Ady Endre út  
**Fa kódja:** 19ADY081005

**Fafaj (latin):** *Populus nigra*  
**Fafaj (magyar):** Fekete nyár

**Fa magasság:** 8 m  
**Törzs magasság:** 3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 70 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 220 cm  
**Korona átmérő:** 5 m

**Vizsgálat ideje:** 2016. október 18.

### Diagnózis:

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzsön bekorhadás látható.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
Visszavágott fa. A törzsön és a korona alapban erős bekorhadás látható.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>0,01%</b>
--------------------------------	--------------

### Kezelési javaslat:

<b>kivágás</b>
----------------

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Hudomiet Kinga  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám:

Kötetszám:

Oldalszám:



**FÓKERT** FÓKERT  
NONPROFIT ZRT.  
-----  
BVK HOLDING TAGJA

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT