Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022053
Fafaj (latin)	*Fraxinus excelsior*
Fafaj (magyar)	Magas kőris
Fa magasság:	14 m
Törzs magasság:	7 m
Törzs átmérő 1 m-en:	20 cm
Törzskerület 1 m-en:	63 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült.

A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *3*

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs hajlott, felületén kéregsérülés található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *3*

Jelentős lombveszteség (26-50%)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, fajtáját tekintve előrehaladott korú. Irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban hosszútávon a beavatkozás elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***25,01%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022055
Fafaj (latin)	*Aesculus hippocastanum*
Fafaj (magyar)	Közönséges vadgesztenye
Fa magasság:	14 m
Törzs magasság:	5 m
Törzs átmérő 1 m-en:	26 cm
Törzskerület 1 m-en:	82 cm
Korona átmérő:	7 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású, benne odú látható, környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

A törzsön águhelyseb és sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022063
Fafaj (latin)	*Acer pseudoplatanus*
Fafaj (magyar)	Hegyi juhar
Fa magasság:	15 m
Törzs magasság:	8 m
Törzs átmérő 1 m-en:	10 cm
Törzskerület 1 m-en:	31 cm
Korona átmérő:	3 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

A gyökérnyakon levágott törzs korhadó ágcsonkja látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsonk található.

A korona felnyurgult. A korona csúcsa szárad.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022066
Fafaj (latin)	*Ulmus laevis*
Fafaj (magyar)	Vénicszil
Fa magasság:	9 m
Törzs magasság:	4 m
Törzs átmérő 1 m-en:	17 cm
Törzskerület 1 m-en:	53 cm
Korona átmérő:	9 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült.

A gyökérnyak sérült.

A gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.A korona alászorult helyzetű.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *2*

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***25,00%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***1*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022069
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	44(10+13) cm
Törzskerület 1 m-en:	138(31+41) cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022070
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	1,8 m
Törzs átmérő 1 m-en:	57(10+10+12) cm
Törzskerület 1 m-en:	179(31+31+38) cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022071
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	13 cm
Törzskerület 1 m-en:	41 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas
(a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***6,26%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022073
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	13 cm
Törzskerület 1 m-en:	41 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A koronaalapon baktériumos folyás található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022074
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	12 cm
Törzskerület 1 m-en:	38 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd





Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***6,26%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022075
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	12 cm
Törzskerület 1 m-en:	38 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***6,26%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022076
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en:	46(17+14+13+10) cm
Törzskerület 1 m-en:	144(53+44+41+31) cm
Korona átmérő:	6 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *2*

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***25,00%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022077
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en:	13 cm
Törzskerület 1 m-en:	41 cm
Korona átmérő:	6 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak. A gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *2*

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***25,00%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022078
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en:	60(18+13+12) cm
Törzskerület 1 m-en:	188(57+41+38) cm
Korona átmérő:	6 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak. A gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, sejtburjánzás, rákos elváltozás, gombakártétel, termőtest található.

A törzsön sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található. A fa koronája ifjított.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, valamint a terület nagy állománysűrűsége miatt a fa hosszútávon nem megtartható. Állapota és helyzete kertészeti beavatkozással nem javítható, kivágása javasolt.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *2*

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***25,00%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022079
Fafaj (latin)	*Fraxinus excelsior*
Fafaj (magyar)	Magas kőris
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	3 m
Törzs átmérő 1 m-en:	16 cm
Törzskerület 1 m-en:	50 cm
Korona átmérő:	2 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **FŐKERT Nonprofit Zrt.**

Helység:	Budapest XII. kerület
Terület:	Zugligeti út
Fa kódja:	12ZUG022080
Fafaj (latin)	*Morus alba*
Fafaj (magyar)	Fehér eperfa
Fa magasság:	4 m
Törzs magasság:	0 m
Törzs átmérő 1 m-en:	21(10+10) cm
Törzskerület 1 m-en:	66(31+31) cm
Korona átmérő:	3 m
Vizsgálat ideje:	2019. július 30., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *1*

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyakban odú található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: *2*

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: *1*

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: ***12,51%***

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***0*** *év*

Felvételező: *Sipos Ádám*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT